

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0698-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Instalacion de muro perimetral pre-fabricado



Foto 2: Instalacion de drenaje aguas pluviales con cajas de registro



foto 3 : Instalacion de muro de concreto



Foto 4: Mantenimiento de estructura para soporte de lámina



Foto 5: Instalacion de lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Instalacion de tuberia en servicios de sanitarios, sustitucion de accesorios para sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0698-43	FECHA:	30/07/2024




Foto 7: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL, APLICACIÓN DE PINTURA.



FOTO 8 : SUSTITUCION DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS



FOTO 9 : APLICACIÓN DE PINTURA EN PARED (area de lavaderos)



Foto 10: INSTALACION DE CHAPAS EN PUERTAS DE METAL



Foto 11: FABRICACION E INSTALACION DE DE BALCONES DE METAL



Foto 12: SUSTITUCION DE DIVISION DE METAL EN SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Regional de Quetzaltenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0698-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 13: INSTALACION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LITROS CON SUS ACCESORIOS



Foto 14: APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ANTIFORRO EN PARED DE SANITARIOS



Foto 15: FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE METAL EN ENTRADA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---