



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0709-43	FECHA	21/06/2024



Foto 1:
Sustrucción de rampas de concreto



Foto 2:
Sustrucción de rampas 2 de concreto



Foto 3:
Reparación Muro perimetral



Foto 4:
Sustrucción de torta de concreto por concreto



Foto 5:
Instalación de piso cerámico



Foto 6:
Instalación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Rodas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOP-123
Versión: 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0709-43	FECHA	21/06/2024



Foto 7:
SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 8:
SUSTITUCIÓN DE TORTA DE PIEDRA POR TORTA DE CONCRETO




Foto 9:
SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO CON BASE DE CONCRETO, módulo 3




Foto 10:
SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO CON BASE DE CONCRETO, módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Rodas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

