



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-2909-42	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA




Foto 2: SUMINISTRO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA CALIBRE 26



Foto 4: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL CON ANTICORROSIVO



Foto 5: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PUERTA METALICA CON CHAPA YALE




Foto 6: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (OPF)



Firma y Sello Director Centro Educativo



