



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-2909-42	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA




Foto 2: SUMINISTRO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA CALIBRE 26



Foto 4: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL CON ANTICORROSIVO



Foto 5: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PUERTA METALICA CON CHAPA YALE



Foto 6: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello de la Junta Escolar y el OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

