

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 8-39 ZONA 1 LOS AJANEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0006-43	FECHA:	10/07/2024



Instalación de Piso en paredes de baño. Con materiales y mano de obra



Sustitución de mingitorio hechizo de concreto por 3 mingitorios de porcelana, Con materiales y mano de obra.



Suministro e instalación de mesas de trabajo para cocina, fundidas de concreto y con acabado de porcelanato con lavatrastos de fosa doble.



Mantenimiento de muro con sella puerta de acceso a bodega y sellar ventana que da a aula contigua, abertura de vano de puerta y área de cocina, dos ventanas, levantado de 3 hiladas de block más sellado y ventanas en upvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 8-39 ZONA 1 LOS AJANEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0006-43	FECHA:	10/07/2024



Suministro e instalación de techo de cocina.



Suministro e instalación del sistema eléctrico en cocina.



Suministro e instalación de muro divisiones de madera de pino con puertas en mesas de trabajo para guardar utensilios de cocina y alimentos.



Suministro e instalación de dos depositos de agua, incluyendo sistema de flote nuevo, tapadera de deposito y filtros nuevos para limpieza de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE 8-39 ZONA 1 LOS AJANEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0006-43	FECHA:	10/07/2024



Suministro e instalación de accesorios de 3 lavamanos



Suministro y aplicación de pintura en paredes internas y externas de cocina y baño.



Suministro e instalación de cajas de flípones del sistema general y sustitución de cableado, cambio de plafoneras, interruptores en el sistema eléctrico de baños de niños y niñas.




Mantenimiento de 2 puertas de baño de tubo y pintura nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

✓  ✓

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

