



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 AVE. ZONA 1 CASERIO LOS MELECIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0007-43	FECHA:	28/05/2024




Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.



Foto 3: CORRECCIÓN DEL DESNIVEL DE BAÑOS.



Foto 4: INSTALACIÓN DE LÁMINA.



Foto 5: PREPARACIÓN DE LOSA PARA APLICAR IMPERMEABILIZANTE.



Foto 6: APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Luis S. A.



Emmanuel R.

