



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 AVE. CASERIO LOS MELECIO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0007-43	FECHA:	22/06/2024



Foto1: VISTA INSTALACIÓN DE LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA. INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO.



Foto 3: INSTALACIÓN DE BAÑO Y ACCESORIOS.



Foto 4: COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA.



Foto 5: SANACIÓN DE TERRAZA.



Foto 6: VISTA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA DE 135 m².

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Luis Salas



Emmanuel R.

