

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Av. 4-25 ZONA1 La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0010-45	FECHA:	04/07/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN DIRECCIÓN



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL DEL TECHO CURVO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA DE BODEGA EN DIRECCIÓN.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TEJA DE DURALITA A ARCILLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Av. 4-25 zona 1 La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0010-45	FECHA:	4/07/2024



Foto 7: MANTENIMIENTO DE BASES ESTRUCTURALES DE COLUMNAS DE TECHO DEL PATIO CON PINTURA



Foto 8: PINTURA DE AULAS, DIRECCIÓN Y CORREDORES EXTERNOS



Foto 9: SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, AULAS Y DIRECCIÓN



Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN CON SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

