

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Av. 4-25 zona 1 La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0010-45	FECHA:	4/07/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN DIRECCIÓN



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL DEL TECHO CURVO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA FIJA DE BODEGA EN DIRECCIÓN




Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TEJA DE DURALITA A ARCILLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Av. 4-25 zona 1 La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0010-45	FECHA:	4/07/2024



Foto7: MANTENIMIENTO DE BASES ESTRUCTURALES DE COLUMNAS DE TECHO DEL PATIO CON PINTURA



Foto 8: PINTURA DE AULAS, DIRECCIÓN Y CORREDORES EXTERNOS



Foto 9: SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, AULAS Y DIRECCIÓN



Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN CON SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la ORE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público