

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A Calle 4-23 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0715-42	FECHA:	8/07/2024



Suministro e instalación de paneles y muro

Suministro e instalación de techo con lamina y planchas de tabla yeso

Suministro instalación piso ceramico



Suministro e instalación de paneles y muro

Suministro e instalación de techo con lamina y planchas de tabla yeso

Suministro instalación piso ceramico

Suministro instalación venatana de PVC



Sministro y aplicación de pintura varios colores



Suministro e intalación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

