



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Moises Agustín Oroxóm	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal Santa Rita 5+-60 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0922-42	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Impermeabilización de terraza



Foto 2: Pintura exterior



Foto 3: Forro con privacinta en maya



Foto 4: Mantenimiento de sisterna



CAMBIO DE CHAPA BOLA



Foto 6: Protectores para columna.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

