



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCOLa Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. Moises Agustín Oroxóm	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal Santa Rita 5-60 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0922-42	FECHA:	6/06/2024



Foto1: Pintura del exterior



Foto 2: Mantenimiento de estructura metalica



Foto 3: Pintura de exterior



Foto 4: Colocacion de privacinta en maya



Foto 5: rotores de columnas



Foto 6 pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

