

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de Los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pérez, aldea El Carmen I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0005-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Suministro e instalacion electromalla zapatas, fundicion piso.



Foto 2: Suministro e instalacion lamina MaxAkum C28 2.70 metro, lamina MaxAkum tipo porton, Lamina Troquelada MaxAkum C28 (0.28mm)



Foto 3: Suministro e instalacion Red Electrica



Foto 4: Suministro e instalacion puertas metalicas con chapa Yale



Foto 5: suministro e instalacion estructura metalica costanera 3*2 pulgadas



Foto 6: Suministro e instalacion de ventaneria metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Onelia Kij

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

