

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango              | MUNICIPIO:                     | PALESTINA DE LOS ALTOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Pérez      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-24-0005-43               | FECHA:                         | 22/07/2024             |



Foto1: Suministro e instalacion electromalla zapatas, fundicion piso.



Foto 2: Suministro e instalacion lamina MaxAkum C28 2.70 metro MaxAkum tipo porton, Lamina Troquelada MaxAkum C28 (0.28mm)



Foto 3: Suministro e instalacion Red Electrica



Foto 4: Suministro e instalacion puertas metalicas con chapa Yale



Foto 5: suministro e instalacion estructura metalica costanera 3\*2 pulgadas



Foto 6: Suministro e instalacion de ventanería metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

*Wilma Onelia Luján*

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

