



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0017-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHO DE LÁMINA



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX EXTERIOR



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX INTERIOR



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDAS



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0017-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 2: PLANCHA PARA COCINA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural