



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0017-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHO DE LAMINA



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX EXTERIOR



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTUR INTERIOR



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDAS



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL GARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-24-0017-43	FECHA	26/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 2500 lts



Foto 2: PLANCHA PARA COCINA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

