

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio los Diaz, Canton el centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0308-43	FECHA:	22/03/2024



Foto1: Ampliacion de Cocina




Foto 2: Vista de suministro e instalacion de piso ceramico terminado.




Foto 3: Instalacion de techo.



Foto 4: Vista de sustitucion de estufas y planchas de leña finalizada.



Foto 5: Instalacion de techo en el area de lavamanos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público