

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alonzo Nueva Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0914-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Colocación de muro perimetral en Aula



Foto 2: Colocación de muro perimetral en Aula



Foto 3: Colocación de muro perimetral en Aula




Foto 4: Colocación de muro perimetral en Aula




Foto 5: Construcción de Aula




Foto 5: Construcción de Aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

