

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Alonzo Nueva Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0914-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: finalización del muro perimetral del aula



Foto 2: finalización del muro perimetral del aula



Foto 3: finalización del muro perimetral del aula



Foto 4: finalización del muro perimetral del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

