

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Xatinap Primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xatinap Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0026-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 7: Reparación de muro de block de baño, módulo 3



Foto 8: Reparación de muro de block de baño, módulo 3



Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, módulo No. 1



Foto 10: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, módulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF CONSEJO EDUCATIVO
SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

[Firma]

Firma y Sello del Director General Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Xatinap Primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xatinap Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0026-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo No. 1



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo No. 2



Foto 3: Reparación de banquetas de concreto, módulo No. 1



Foto 4: Reparación de banquetas de concreto, módulo No. 1



Foto 5: Reparación de piso de cemento líquido, módulo No. 1



Foto 6: Reparación de piso de cemento líquido, módulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de BOPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Xatinap Primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xatinap Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0026-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 7: Reparación de muro de block de baño, módulo 3



Foto 8: Reparación de muro de block de baño, módulo 3



Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, módulo No. 1



Foto 10: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, módulo No. 1

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

