



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANTON AGUILIX PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0031-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: sustitucion de puerta de maya por porton de metal (sobre las columnas)



Foto 2: sustitucion de lamina por porton de metal



foto 3: sustitucion de candado por chapas



foto 4 sustitucion de bajada de agua



foto 5 sustitucion de Canal PVC



foto 6 Mantenimiento a estructuras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

