



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 calle, final de la zona 4, colonia "Los Celajes"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0112-46	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Muro Perimetral, sustitución de portón de metal de ingreso



Foto2: Pasillo, Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Modulo 6, Impermeabilización de losa



Foto 4 : Modulo 6, Sustitución de llave de cheque





Foto 5: Modulo 7, Repello en muro, cernido en muro y alisado en muro



Foto 6: Modulo 7, Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 calle, final de la zona 4, colonia "Los Celajes"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0112-46	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: Modulo 7, Sustitución de plafoneras



Foto 8: Modulo 7, Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 9: Modulo 8, Pintura en muros exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

