



Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-5963-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: MODULO 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada. Sustitución de canal.



Foto 2: MODULO 1. Sustitución de estructura portante de metal por metal.



Foto 3: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de sistema de energía eléctrica.



Foto 4: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de sistema de energía eléctrica.



Foto 5: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de sistema de energía eléctrica.



Foto 6: SISTEMA ELÉCTRICO. Reparación de acometida eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐





POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-5963-43	FECHA:	28/11/2024



Foto7: Sustitución de portón de metal en ingreso a centro educativo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---