

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOYOMCHÉ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0007-43	FECHA:	03/12/2024




Foto 7: Modulo 5 Mantenimiento de puertas



Foto 8: Modulo 8. Mantenimiento de puertas



Foto 9: Modulo 10. Mantenimiento de puertas



Foto 10: pintado de exteriores e interiores




Foto 11: Area exterior mantenimiento de barandas y portones



Foto 12: Area Exterior Sustitución de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOYOMCHÉ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0007-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 1: Módulo 1. Mantenimiento de estructura metal, sustitución de vidrios



Foto 2: Módulo 1 Mantenimiento de puestas



Foto 3: Módulo 2 Mantenimiento de puertas



Foto 4: Módulo 3 sustitución piso de concreto, Mantenimiento de puertas



Foto 5: Módulo 4 Sustitución de lamina por lámina troquelada, sustitución de lemeneos de fijación



Foto 6: Módulo 4 Mantenimiento de estructura de metal, mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--