

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0009-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1 Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2 Módulo 1: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3 Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4 Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, aplicación de pintura)



Foto 5 Módulo 1: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 6 Módulo 1: Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
PARAJE LAS FLORES
CHICHÉ, EL QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PARAJE LAS FLORES
CHICHÉ, EL QUICHÉ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0009-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7 Módulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (Iljado, aplicación de pintura)



Foto 8 Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores



Foto 9 Módulo 2: Impermeabilización de losa



Foto 10 Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 11 Módulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (Iljado, aplicación de pintura)



Foto 12 Módulo 3: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
PARAJE LAS FLORES
CHICHÉ, EL QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PARAJE LAS FLORES
CHICHÉ, EL QUICHÉ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0009-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 13 Módulo 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 14 Módulo 3: Sustitución de azulejo



Foto 15 Módulo 3: Impermeabilización de loza



Foto 16 Módulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso antideslizante





Foto 17 Muros perimetrales: Reparación de tubo hg malla galvanizada



Foto 18 Losa de patio: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0009-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 19 Pintura general: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PARAJE LAS FLORES CHICHÉ, EL QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LAS FLORES CHICHÉ, EL QUICHÉ
--	---	---	---