

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje las Parcelas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0010-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto No. 1 Módulo 1 sustitución de piso de cemento por piso de granito



Foto No. 2 Módulo 2 sustitución de azulejo



Foto No. 3 Módulo 2 sustitución de inodoro





Foto No. 4 Módulo 3 sustitución de piso de cemento por piso de granito



Foto No. 5 pintura general de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---