

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1 - MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 2 - MODULO 1: Suministro e instalación de balcon de metal



Foto 3 - MODULO 1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4 - MODULO 1: Reparación de banquetas de concreto




Foto 5 - MODULO 1: Sustitución de lámpara de 2 X 40




Foto 6 - MODULO 1: sustitucion de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7 - MODULO 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 8 - MODULO 1: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 9 - MODULO 1: Sustrución de elementos de fijacion (tornillos)




Foto 10 - MODULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 11 - MODULO 1: Sustrución de canal de pvc





Foto 12 - MODULO 1: Sustrución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 13 - MODULO 1: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 14 - MODULO 1: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 15 - MODULO 1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 16 - MODULO 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 17 - MODULO 2: Impermeabilización de losa



Foto 18 - MODULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 19 - MODULO 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 20 - MODULO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 21 - MODULO 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 22 - MODULO 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 23 - MODULO 3: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 24 - MODULO 3: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 25 - PINTURA GENERAL: Pintura de muros interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS





PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS TOLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0013-43	FECHA:	27/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

