



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAGUNA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0017-43	FECHA:	11/11/2024




Modulo 1: sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de capote, sustitución de canales, sustitución de pescante, sustitución de bajada de agua pluvial de PVC.



Modulo 1: Sustitucion de canales PVC, prescantes



Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta lijado y pintado



Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta y constanera, lijado y pintado



Modulo 2: Sustitucion de laminas por lamina troquelada, sustitución de capote.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

