



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0028-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1 PATIO: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 2: PATIO Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 3 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio



Foto 4 PATIO: Reparación de plancha de concreto patio

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Facundo Vas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Torres

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

