



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0115-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1 Módulo 1: Mantenimiento de estufa rural



Foto 2 Módulo 1: Sustitución de plancha



Foto 3Módulo 1: Sustitución de chimenea de metal



Foto 4 Módulo 1: Intalación de azulejo en estufa rural




Foto 5 Módulo 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 6 Patio: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
