

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	26/11/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote



Sustitución de tornillos de fijación



mantenimineto a soporte de metal



Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Herci Kaharsa Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	26/11/2024



Sustitución de mingitorio completo (llaves de abasto)



Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Pintura general. Pintura en muros exteriores e interiores (block)



Sustitución de tomacorrientes dobles

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hordi Yahirra Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Yahirra Gutierrez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

