

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0143-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO.



Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO..



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO.



Foto 4: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO.



Foto 5: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO.



Foto 6: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Kely Anahí Mendoza Ortiz Firma y sello del Presidente de la OPR	 Antonieta Yanett Noriega Palacios Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---