



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENCENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0143-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de granito.



Foto 2: Sustrucción de piso de granito.



Foto 3: Sustrucción de piso de granito.



Foto 4: Sustrucción de piso de granito.



Foto 5: Sustrucción de piso de cerámico.



Foto 6: Sustrucción de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

