

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | Chinique            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Potrero Viejo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-03-0150-43 | FECHA:                         | 28/10/2024          |




MODULO 1: FOTO. 1 SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL Y BALCON DE METAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON



MODULO 1: FOTO. 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRANDAS DE METAL



MODULO 1: FOTO. 3 SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



MODULO 2: FOTO. 4. SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON




MODULO 2: FOTO. 5 REPARACION DE PISO DE TORTA CONCRETO A PISO GRANITO



MODULO 3: FOTO. 6 SUMINISTRO DE GRADAS DE LADRILLO A GRADAS DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | Chinique            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Potrero Viejo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-03-0150-43 | FECHA:                         | 28/10/2024          |



MODULO 3: FOTO. 7 SUMINISTRO E INTALACION DE MENGITORIO,  
SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Verificar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la FAMILIA | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

