



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMATZATZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-0127-43	FECHA:	05/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (Sustracción de la lámina dañada y lijada de costaneras)



Foto 2: Instalación de lámina troquelada y sus respectivas fijaciones



Foto 3: Eliminación de Lámina dañada y mantenimiento a costaneras y fijaciones.




Foto 4: Medicion e inicio de elaboracion de cunetas y preparacion de paredes y puertas para la aplicacion de pintura



Foto 5: Construcción de sanjeado para la elaboracion de cunetas de aguas pluviales



Foto 6: Mantenimiento a estructura metal (Canales, fijaciones e instalacion de cableado electrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

