

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	ZACUALPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-3539-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a reposadera, Sustitución accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto.) y Sustitución de piso cerámico.



Foto 2: Sustitución de lavamanos (contra llave, tubo de abasto.) y mantenimiento de drenaje.



Foto 3: Sustitución de barandas de metal, sustitución de maya galvanizada y pintura.



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de vidrios.




Foto 6: Mantenimiento de puertas y pintura general.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Fidel Luis Arana

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y sello Director Centro Educativo Público

