



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzunujui Aldea Trapichitos I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5825-43	FECHA:	11/07/2024



Modulo 1: sustitucion de canales y bajadas de agua.



Modulo 1: repello de muro exterior



Modulo 1: pintura en muros exteriores



Modulo 1: reparacion de sistema electrico



Modulo 1: Reparacion de sistema electrico




Modulo 2: Reparacion de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzunujul Aldea Trapichitos I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5825-43	FECHA:	11/07/2024



Modulo 2: Sustitucion de ventanas a pvc



Modulo 2: Sustitucion de torta de cemento a piso ceramico



Modulo 3: Sustitucion de letrinas a baños lavables



Modulo 3: Sustitucion de torta de cemento a piso ceramico y azulejo en muros interiores



Modulo 3: Mantenimiento y pintura de puertas



Modulo 3: Sustitucion de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzunujui Aldea Trapichitos I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5825-43	FECHA:	11/07/2024



Modulo 3: Sustitucion de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gumaym apes

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

