



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzunujui Aldea Trapichitos I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5825-43	FECHA:	12/08/2024



Modulo 1: Foto 1 sustitucion de canales y bajadas de agua.



Modulo 1: Foto 2 repello de muro exterior



Modulo 1: Foto 3 pintura en muros exteriores



Modulo 1: Foto 4 reparacion de sistema electrico



Modulo 1: Foto 5 Reparacion de sistema electrico




Modulo 2: Foto 6 Reparacion de estufa rural



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzunujul Aldea Trapichitos I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5825-43	FECHA:	12/08/2024



Modulo 2: Foto 7 Sustitucion de ventanas a pvc



Modulo 2: Foto 8 Sustitucion de torta de cemento a piso ceramico



Modulo 3: Foto 9 Sustitucion de letrinas a baños lavables



Modulo 3: Foto 10 Sustitucion de torta de cemento a piso ceramico y azulejo en muros interiores



Modulo 3: Foto 11 Mantenimiento y pintura de puertas




Modulo 3: Foto 12 Sustitucion de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Zacualpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzunujui Aldea Trapichitos I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-04-5825-43	FECHA:	12/08/2024



Modulo 3: Foto 13 Sustitucion de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---