



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Clara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0001-45	FECHA:	06/09/2024



Foto1: Modulo 1 Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Modulo 1 Suministro e instalación de lavamanos



Foto 4: CANCHA Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

