

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xetze
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0024-43	FECHA:	27 de septiembre de 2024



Foto 13 Módulo 2 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14 Módulo 3 Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 15 Módulo 3 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 16 Módulo 3 sustitución de estructura de soporte de madera, por metal





Foto 17 Módulo 3 sustitución de piso de torta de concreto por piso porcelanato



Foto 18 Módulo 3 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---