



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0029-45	FECHA:	2 DE MAYO DE 2024



Foto1: COCINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: BODEGA: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: BAÑOS: sustitucion de las puertas de los baños.



Foto 4: MODULO 1 susticion de los vidrios de todas las Aulas de la Escuela, tanto enfrente y atrás.



Foto 5: MODULO 1 sustitucion de las puertas de las aulas de metal.



Foto 6.MODULO 1 Pintura de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Laynez Cedillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Lopez Tiu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0029-45	FECHA:	2 DE MAYO DE 2024



Imagen

Foto7: DIRECCIÓN Suministro e instalacion de Balcon de metal

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Laynez Cedillo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Lopez Tiu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público