



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0029-43	FECHA:	19-09-2024



COCINA 1. Sustitucion de laminas por lamina troquelada, y sustitucion de puerta.



BODEGA 2. Sustitucion de laminas por lamina troquelada y sustitucion de puerta.



BAÑOS 3. sustitucion de puertas de baños



DIRECCION 4. Suministro y instalacion de balcon



Imagen

MODULO 1. pintura exteriores y inferiores e sustitucion de puertas.



MODULO 1. Sustitucion de Vidrios-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PEDRO LAYNEZ CEDILLO

Firma y sello del Presidente de la OPF



MIGUEL LOPEZ TIU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

