

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICÉ	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jala a las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0030-43	FECHA:	13/09/2024



FOTO 1: MODULO 1, SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 2: Pintura general en muros exteriores e Interiores



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO DE CNCRETO POR CERAMICA EN CORREDOR




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

