

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xemac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0033-43	FECHA:	24/08/2024



FOTO1: MODULO 1, SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, CAPOTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



FOTO 2: MODULO 1, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS.



FOTO 3: MODULOS 1, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.



FOTO 4: MODULO 1, DESINTALACIÓN DE LAMINAS.



FOTO 5: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---