

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xemac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0033-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO1: MODULO 1, SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, CAPOTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



FOTO 2: MODULO 1, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS.




FOTO 3: MODULOS 1, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.




FOTO 4: MODULO 1, DESINTALACIÓN DE LAMINAS.



FOTO 5: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 PRESIDENTE Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCION Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--