

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA EULALIA LA PIMIENTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0038-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PINTURA GENERAL MODULO 2



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CERÁMICO EN LAS AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE VÍDRIOS EN VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA



Foto 5: SUSTITUCION DE LETRINAS




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

