

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA EULALIA LA PIMIENTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0038-43	FECHA:	08/10/2024




Foto1: SUSTITUCION DE PINTURA GENERAL MODULO 2



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CERÁMICO EN LAS AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE VÍDRIOS EN VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA



Foto 5: SUSTITUCION DE LETRINAS





Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--