

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Visich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0041-43	FECHA:	30/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO




FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P

