

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0041-43	FECHA:	1/10/2024




FOTO 1: S SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO





FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



FOTO 4: APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la



 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
