



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 -05 -0051 - 43	FECHA:	11/09/2024



Foto1: instalacion de malla petimetral.



Foto 2: instalación de porton Metal



Foto 3: Modulos 3 colocación de lamina, por lamina estrella calibre 28



Foto 4 Modulo 3 Sustitucion de canales de pvc amanco de 24 m.



Foto 6: Modulo 4 pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

